Amt für Natur und Umwelt
Uffizi per la natira e l'ambient
Ufficio per la natura e l'ambiente

# Kataster der belasteten Standorte im Kanton Graubünden (KbS ): Katasterauszug

| | |
|---|---|
| **Standortnummer** | 3851-0101 |
| **Standortname** | Brüch Teil III |
| **Beurteilung** | belastet, überwachungsbedürftig |
| **Untersuchungsstand gemäss AltlV** | Sanierung abgeschlossen |

## *Lage (Art. 5 Abs. 3 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **PLZ / Ort** | 7270 Davos 2 |
| **Gemeinde / Gemeinde-Nr. (BFS-Nr.)** | Davos / 3851 |
| **Koordinaten (x,y)** | 2781118 / 1183404 |
| **Parzellennummer** | Davos: 2114, 2115, 2116 |

Die Standortfläche ist in der beigefügten Übersichtskarte dargestellt.

## *Art, Menge der an den Standort gelangten Abfälle (Art. 5 Abs. 3 Bst. b AltlV)*

**Ablagerung**

**Volumen**

**Ablagerung von / bis** unbekannt / unbekannt

**Inhalt der Ablagerung**

| **Teilvolumen** | **Stoffklasse** | **von** | **bis** |
|---|---|---|---|

## *Ablagerungszeitraum, Betriebszeitraum oder Unfallzeitpunkt (Art. 5 Abs. 3 Bst. c AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Ablagerungszeitraum** | 1965 bis 1970 |

## *Bereits durchgeführte Untersuchungen zum Schutz der Umwelt (Art. 5 Abs. 3 Bst. d AltlV)*


| | |
|---|---|
| **Datum Ersteintrag im Kataster** | 2006-08-31 |
| **Untersuchungsstand gemäss AltlV** | Sanierung abgeschlossen |
| **Letzte Änderung des Katastereintrages am** | 2018-07-20 |

## *Beurteilung des Standorts gemäss Altlasten-Verordnung (Art. 5 Abs. 4 und 5 AltlV oder Art. 6 Abs. 1 Bst. a AltlV)*

| | |
|---|---|
| **Beurteilung** | belastet, überwachungsbedürftig |
| **Rechtlicher Bezug** | Belasteter Standort: aufgrund der Resultate der Voruntersuchung als überwachungsbedürftig eingestuft (Art. 8 Abs. 2 Bst. a AltlV) |
| **Weiterer Handlungsbedarf** | Durchführung von Arbeiten gemäss Art. 13 AltlV (in Absprache mit ANU GR) |

***Kartenauszug aus dem Kataster der belasteten Standorte im Kanton Graubünden (KbS)***

| | |
|---|---|
| **Standort** | 3851-0101 Brüch Teil III |
| **Gemeinde** | Davos |




**Legende** 1: 2000

**Perimeter des Standortes**

Hinweis:
Die dargestellten Hintergrunddaten haben nur informativen Charakter. Sie dienen ausschliesslich der besseren Lokalisierung des Standortes.

Quelle: Amt für Natur und Umwelt, Bundesamt für Landestopografie

# Wichtiger Hinweis

Bei den im Kataster aufgenommen Standorten handelt es sich um Standorte mit begrenzter Ausdehnung, bei denen feststeht oder mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie mit Abfällen belastet sind (Art. 5 Abs. 3 Altlasten-Verordnung). Nicht in den Kataster eingetragen werden (insbesondere über den Luftpfad verursachte) grossflächige diffuse Belastungen sowie Areale mit ausschliesslich belasteter Gebäudesubstanz (z.B. durch Asbest).

Beim Kataster der belasteten Standorte handelt es sich um ein dynamisches Arbeitsinstrument, bei dem abhängig von den aktuellen Erkenntnissen Standorte aufgenommen, verändert oder wieder gelöscht werden. Der Kataster gibt somit immer nur den aktuellen Wissensstand wieder, eine Gewähr für die Richtigkeit (z.B. dass ein nicht eingetragenes Grundstück unbelastet ist) besteht nicht. Insbesondere im Rahmen von Bauvorhaben oder Nutzungsänderungen können altlastenrechtliche oder abfallrechtliche Massnahmen notwendig werden.

Ausserdem ist die Lage (als Punkt oder Fläche) und insbesondere die Ausdehnung von belasteten Standorten oft nur näherungsweise bekannt. Die im Kataster eingetragene Lage bzw. Fläche des Standorts ist daher immer mit einer mehr oder weniger grossen Unsicherheit behaftet. Grundsätzlich ist die Ausdehnung bei Ablagerungsstandorten besser bekannt als bei Betriebsstandorten und die Genauigkeit der Standortabgrenzung steigt in der Regel mit dem Untersuchungsumfang beim belasteten Standort.